

ИЗМЕНЕНИЕ НАТЯЖНОГО РОЛИКА 55443

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1114

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Audi	A3, A4
Seat	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
VW	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1.6, 2.0, 2.0i

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
55443	06A 109 479 F (актуальный)
	06A 109 479 (заменён)
	06A 109 479 A (заменён)
	06A 109 479 B (заменён)
	06A 109 479 C (заменён)

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Натяжение зубчатого ремня при использовании модифицированного натяжного ролика (рис. 2) выполняется за счёт поворачивания эксцентрика с помощью специального инструмента (напр., № ориг.з/ч T10020, Klann KL-0284-91).

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

В ходе постоянного совершенствования нашей продукции натяжной ролик 55443 был модифицирован.

В данной технической информации представлен новый эксцентрик (увеличенное изображение на рис. 2) для натяжения зубчатого ремня, а также показаны внешние различия обеих модификаций.

На переходном этапе возможно наличие смешанных складских запасов. Обе модификации натяжного ролика соответствуют требованиям технических спецификаций, и их можно без ограничений устанавливать в автомобили указанных моделей.



Рис. 1: 55443 – прежняя модификация



Рис. 2: 55443 – новая модификация



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.